

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 春風樓、四維堂(3期) | | |
|----------|--------------------------------|--|--|-------------|-------------------|--|
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月22日 | | |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 | | |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是(有警示管理) | | | |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是(維護時間:113年2月22日) | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：13支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：支） | | | 已於__年__月__日換新 | |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 春風樓、四維堂(3期) |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(保養時間:113年1月22日~3月31日) | 改善時間 __年__月__日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或碰撞,裝修材脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(思源樓) <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 樑柱、牆壁、樓地板(含1樓地板) | 是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 混凝土保護層是否剝落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 改善時間 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 春風樓、四維堂(3期) |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | | <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | __年__月__日 |
| | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 排水管道是否通暢。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 女兒牆是否損壞。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 水塔是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 水塔固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 門窗玻璃是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____) | 請列出所有教室 |
| | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------|--|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 春風樓、四維堂(3期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 |
| | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定) | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 廢棄物是否按照規定處理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | | |
| | 是否設有專人管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (____教室, 管理人:____) | | 管理時間 __年__月__日 起至 __年__月__日 止 (預定) |
| 其他 | | | | |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 | | | | |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| 初檢 | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 組長 牟葉關 | 幹事 汪秀玲 | 教師 東靜婷 | 校長 陳斯彬 |
| 複檢 (__年__月__日) | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| | | | |

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 天籟樓、思源樓(1期) | | |
|----------|--------------------------------|--|--|-------------|-------------------|--|
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月26日 | | |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 | | |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是(有警示管理) | | | |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是(維護時間:113年2月22日) | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：8支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：0支） | | | 已於__年__月__日換新 | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 天籟樓、思源樓(1期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月26日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(保養時間:113年1月18日~3月31日) | 改善時間 __年__月__日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或碰撞,裝修材脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(思源樓) <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 樑柱、牆壁、樓地板(含1樓地板) | 是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 混凝土保護層是否剝落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 改善時間 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 天籟樓、思源樓(1期) |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月26日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | | <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | __年__月__日 |
| | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 排水管道是否通暢。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 女兒牆是否損壞。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 水塔是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 水塔固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 門窗玻璃是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____) | 請列出所有教室 |
| | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---|--|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 天籟樓、思源樓(1期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月26日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 廢棄物是否按照規定處理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| | 是否設有專人管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (____教室, 管理人:____) | 管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止 (預定) |
| 其他 | | | |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 | | | |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢 | | | |
|------------------|------|----------|--------|
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 組長 牟葉關 | 汪秀玲 | 教務主任 朱靜婷 | 校長 陳斯彬 |
| 複檢 (__年__月__日) | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| | | | |

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 化雨樓含廚房(2期) | | |
|----------|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-------------------|--|
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月26日 | | |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 | | |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：113年2月22日） | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：11支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：支） | | | 已於__年__月__日換新 | |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---|-------|-------------------|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 化兩樓舍廚房(2期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月26日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 |
| | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(保養時間:113年1月22日~3月31日) | | 改善時間 __年__月__日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | | |
| | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | | |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或碰撞,裝修材脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | | |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(思源樓) <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | | |
| 樑柱、牆壁、樓地板(含1樓地板) | 是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | | |
| | 混凝土保護層是否剝落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | | |
| | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | | |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | 改善時間 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 化兩樓舍廚房(2期) |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月26日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | | <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | __年__月__日 |
| | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 排水管道是否通暢。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 女兒牆是否損壞。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 水塔是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 水塔固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 門窗玻璃是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____) | 請列出所有教室 |
| | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---|--|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 化兩樓含廚房(2期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月26日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 廢棄物是否按照規定處理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 是否設有專人管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (廚房, 管理人: 營養師楊惠娟) | 管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止 (預定) |
| 其他 | | | |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 | | | |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢 | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 組長 牟葉關 | 幹事 汪秀玲 | 教師 陳靜婷 | 校長 陳斯彬 |
| 複檢 (__年__月__日) | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| | | | |

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 向陽樓(7期) | | |
|----------|--------------------------------|--|--|-----------|-------------------|--|
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月22日 | | |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 | | |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是(有警示管理) | | | |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是(維護時間:112年2月22日) | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：20支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：0支） | | | 已於__年__月__日換新 | |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 向陽樓(7期) |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間:113年1月22日~3月31日) | 改善時間 __年__月__日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或碰撞,裝修材脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(思源樓) <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 樑柱、牆壁、樓地板(含1樓地板) | 是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 混凝土保護層是否剝落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 改善時間 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 向陽樓(7期) |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | | <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | __年__月__日 |
| | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 排水管道是否通暢。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 女兒牆是否損壞。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 水塔是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 水塔固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 門窗玻璃是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____) | 請列出所有教室 |
| | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---|--|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 向陽樓(7期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 廢棄物是否按照規定處理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| | 是否設有專人管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (____教室, 管理人:____) | 管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止 (預定) |
| 其他 | | | |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 | | | |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢 | | | |
|------------------|--------|----------------|-----|
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 組長 牟葉關 | 幹事 汪秀玲 | 教師 朱靜婷 總務主任 | 陳斯彬 |
| 複檢 (____年__月__日) | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| | | | |

附表 1.1 校園環境安全檢查表





| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 和風操場(6期) | | |
|----------|--------------------------------|--|--|-----------|-------------------|--|
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月22日 | | |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 | | |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是(有警示管理) | | | |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是(維護時間:113年2月22日) | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | <input type="checkbox"/> 無過期（數量：支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：支） | | | 已於__年__月__日換新 | |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 和風操場(6期) |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(保養時間:113年1月22日~3月31日) | 改善時間 __年__月__日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或碰撞,裝修材脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(思源樓) <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 樑柱、牆壁、樓地板(含1樓地板) | 是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 混凝土保護層是否剝落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 改善時間 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 和風操場(6期) |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | | <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | __年__月__日 |
| | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 排水管道是否通暢。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 女兒牆是否損壞。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 水塔是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 水塔固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 門窗玻璃是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____) | 請列出所有教室 |
| | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---|--|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 和風操場(6期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 廢棄物是否按照規定處理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| | 是否設有專人管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (____教室, 管理人:____) | 管理時間 __年__月__日 起至 __年__月__日 止 (預定) |
| 其他 | | | |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 | | | |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢 | | | |
|---|---|--|---|
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
|  |  |  |  |
| 複檢 (____年____月____日) | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| | | | |

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 致知樓(5期) | | |
|----------|--------------------------------|--|--|-----------|-------------------|--|
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月22日 | | |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 | | |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是(有警示管理) | | | |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | <input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | | | |
| | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是(維護時間:113年2月22日) | | | 改善時間 __年__月__日 | |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | | | |
| | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：6支） <input checked="" type="checkbox"/> 過期（數量：0支） | | | 已於 年 月 日 換新 | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 致知樓(5期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間:113年1月22日~3月31日) | 改善時間 __年__月__日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或碰撞,裝修材脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(思源樓) <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 樑柱、牆壁、樓地板(含1樓地板) | 是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 混凝土保護層是否剝落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 改善時間 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 致知樓(5期) |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | | <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | __年__月__日 |
| | 屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 排水管道是否通暢。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 女兒牆是否損壞。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 水塔是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 水塔固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 門窗玻璃是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (實驗室: _____) | 請列出所有教室 |
| | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------|--|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 致知樓(5期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 |
| | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定) | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 廢棄物是否按照規定處理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | |
| | 是否設有專人管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (理化實驗室, 管理人: 謝春鳳(設備組長)) | | 管理時間 __年__月__日 起至 __年__月__日 止 (預定) |
| 其他 | | | | |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 | | | | |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| 初檢 | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 組長 牟葉關 | 幹事 汪秀玲 | 教師 謝靜婷 | 校長 陳斯彬 |
| 複檢 (__年__月__日) | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| | | | |

附表 1.1 校園環境安全檢查表



| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 格物樓含圖書館(4期) |
|----------|--------------------------------|--|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 危險物品儲放及管理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(有警示管理) | |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間 __年__月__日 |
| | 是否定期維護檢查避難逃生設備。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是(維護時間:113年2月23日) | 改善時間 __年__月__日 |
| 消防設備 | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| | 滅火器有無過期，壓力是否充足。 | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：10支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：0支） | 已於__年__月__日換新 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 格物樓舍圖書館(4期) |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(保養時間:113年1月22日~3月31日) | 改善時間 __年__月__日 |
| 校舍建築物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或碰撞,裝修材脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 地下室 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(思源樓) <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 樑柱、牆壁、樓地板(含1樓地板) | 是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 混凝土保護層是否剝落。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| | 是否有傾斜或穿透性開裂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理) | |
| 屋頂 | 屋頂通道門是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 改善時間 |

| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | 建築物名稱 | 格物樓含圖書館(4期) |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 填表人 | 汪秀玲 | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 建議處置方式 |
| | | <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | __年__月__日 |
| | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 排水管道是否通暢。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 女兒牆是否損壞。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 水塔是否有裂縫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理) | |
| | 水塔固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| | 門窗玻璃是否變形。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | 改善時間 __年__月__日 |
| | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |
| 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(實驗室:_____) | 請列出所有教室 |
| | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | 改善時間 __年__月__日 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------|--|
| 學校全銜 | 基隆市立百福國民中學 | | 建築物名稱 | 格物樓舍圖書館(4期) |
| 填表人 | 汪秀玲 | | 填表日期 | 113年2月22日 |
| 項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | | 建議處置方式 |
| | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是 | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定) | | 改善時間 __年__月__日 |
| | 廢棄物是否按照規定處理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | | |
| | 是否設有專人管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (____教室, 管理人:____) | | 管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止 (預定) |
| 其他 | | | | |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 | | | | |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。








| | | | |
|------------------|--------|--|---|
| 初檢 | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| 組長 牟葉關 | 幹事 汪秀玲 |  <small>教師 吳靜婷 總務主任</small> |  <small>基隆市立百福國民中學 校長</small> |
| 複檢 (__年__月__日) | | | |
| 組長 (業務承辦人) | 檢核人員 | 總務主任 | 校長 |
| | | | |

簽於學務處

中華民國 113 年 09 月 27 日

主旨：

檢陳本校 113 學年校園災害防救計畫，請 核示！

| 承辦單位 | 會辦單位 | 決行 |
|--|---|--|
| <p>承辦人</p> <p></p> <p>單位主管</p> <p></p> | <p>敬會 教務主任</p> <p></p> <p>輔導主任</p> <p></p> <p>總務主任</p> <p></p> <p>人事主任</p> <p></p> <p>會計主任</p> <p> 1130927 1230</p> | <p>如擬</p> <p>斯村</p> <p>113 0927 1320</p> |

