

附表 1.1 防汛安全檢查表

學校全銜		基隆市立百福國民中學		建築物名稱		天籟樓、思源樓(1 期)	
填表人		汪秀玲		填表日期		114 年 2 月 23 日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正確。	V					
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	V					
	網架有無鏽損、斷裂現象。	V					
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	V					
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	V					
	天花板有無漏水的現象。	V					
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	V					
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。	V					
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	V					
	適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。	V					
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於 2 樓以上空間。	V					
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	無使用					
電梯、 電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	無電梯					
	各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至 2 樓以上。	無電梯					

學校全銜		基隆市立百福國民中學		建築物名稱		天籟樓、思源樓(1期)	
填表人		汪秀玲		填表日期		114年2月23日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	無電梯					
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	V					
	走廊排水是否正常，未見積水。	V					
屋頂	屋頂有無漏水現象。	V					
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	V					
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	V					
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	V					
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	V					
	樓梯間有無裝置照明設備。	V					
	樓梯間有無明顯標示、標線。	V					
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	無此情形					
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	V					
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	V					
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	無此情形					
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	無此情形					
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	V					

學校全銜	基隆市立百福國民中學		建築物名稱	天籟樓、思源樓(1期)	
填表人	汪秀玲		填表日期	114年2月23日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	無此情形			
其他	園內外排水系統無阻礙。	V			
	園內擋水門是否正常使用。	無擋水門			
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	V			
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	V			
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	無此情形			
改善完成日期		覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

請依學校環境特性及災害潛勢情形，針對校園環境安全、防汛安全，進行自主檢查，印出紙本並經業務檢查人及覆核人核章。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
組長黃名蜚	幹事汪秀玲	總務主任陳靜婷	校長陳斯彬
複檢（ 年 月 日）			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長

